

《机床备件手册》

图书基本信息

书名：《机床备件手册》

13位ISBN编号：9787111067641

10位ISBN编号：7111067649

出版时间：1999-02

出版社：机械工业出版社

作者：铁维麟 马慧

页数：1347

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《机床备件手册》

内容概要

本手册共收集了10大类143个系列187种机型的机床备件，并附有零配件简图，标有装置部位和传动系统图等，内容较为广泛、新颖和实用。可供机床备件制造、供应单位及企业机床维修人员选购备件使用。本手册是机床维修人员、设备管理人员及机床备件供应人员不可缺少的工具书。

书籍目录

目录

前言

使用说明

(一) 车床类

1.C0630型仪表车床

2.C6127型卧式车床

3.HG28型卧式车床

4.C615型卧式车床(通用互换件)

5.C616、C616A、C1616型卧式车床(8、

1214、齿变速通用互换件)

6C616 1型卧式车床

7.C6132A、CM6132型卧式车床

(通用互换件)

8.C618、C618 - 1 C6136A型卧式车床(通

用互换件)

9.C618 - 2型卧式车床

10.C618K型卧式车床

11.111D型卧式车床(通用互换件)

12.SK360型卧式车床

13.C620Jx、C6140型卧式车床

(通用互换件)

14.C620 - 1型卧式车床(通用互换件)

15.C620 - 1B型卧式车床(通用互换件)

16.C620型卧式车床(通用互换件)

17.C620 - 3型卧式车床

18.CW6140A型卧式车床

19.CW6140型卧式车床

20.CY6140型卧式车床

21.CA6140、CA6150型卧式车床

(通用互换件)

22.C6150、C6250型卧式车床

(通用互换件)

23.L - 1型卧式车床(通用互换件)

24.L - 3型卧式车床(通用互换件)

25.C630、CA6163型卧式车床

26.C630 1型卧式车床

27.CW6163型卧式车床(通用互换件)

28.CW6180型卧式车床(通用互换件)

29.C650型卧式车床

30.C660型卧式车床

31.C666型卧式车床

32.C61100、C61125型卧式车床

(通用互换件)

33.C336 - 1型回转车床

34.C365L、C385L型转塔车床

(通用互换件)

35.C385L型转塔车床

- 36.C3163型转塔车床
 - 37.C512型立式车床
 - 38.C512A型立式车床（通用互换件）
 - 39.C5112A型立式车床（通用互换件）
 - 40.C5116A型立式车床（通用互换件）
 - 41.C516A型立式车床（通用互换件）
 - 42.C523型立式车床（通用互换件）
 - 43.C534J1型立式车床
 - 44.C868、C868A型丝杠车床
（通用互换件）
 - 45.C8955型铲齿车床
- （二）钻床类
- 1.H5 - 3型立式钻床
 - 2.Z525型立式钻床
 - 3.Z5125型立式钻床
 - 4.Z535型立式钻床
 - 5.Z540 - S型立式钻床
 - 6.Z32K型万向摇臂钻床
 - 7.Z3025型摇臂钻床
 - 8.Z3035B型摇臂钻床
 - 9.Z3040型摇臂钻床
 - 10.Z3040 × 16、Z3050 × 16型摇臂钻床
 - 11.Z35型摇臂钻床
 - 12.Z37型摇臂钻床
 - 13.Z3080型摇臂钻床（中捷）
 - 14.Z3080型摇臂钻床（上海）
 - 15.Z310型摇臂钻床
- （三）镗床类
- 1.T4120型单柱坐标镗床
 - 2.T4163型单柱坐标镗床
 - 3.T4240型双柱坐标镗床
 - 4.T616A型卧式镗床
 - 5.T68、T611型卧式镗床
 - 6.T612型卧式镗床
- （四）磨床类
- 1.M1040型无心外圆磨床
 - 2.M1080型无心外圆磨床
 - 3.M115型外圆磨床
 - 4.M115W型万能内外圆磨床
 - 5.M120W型万能内外圆磨床
 - 6.M1420型万能内外圆磨床
 - 7.MGB1420型万能内外圆磨床
 - 8.MQ1420型万能内外圆磨床
 - 9.M131型外圆磨床
 - 10.M131W型万能内外圆磨床
 - 11.MG1431W型万能内外圆磨床
 - 12.M1432A型万能内外圆磨床
 - 13.MG1432型万能内外圆磨床
 - 14.MG1432A型万能内外圆磨床

15.MQ1350A、MQ1350 (MC150)

型外圆磨床

16.M1450A型万能外圆磨床

17.M612 (3A64)、M6025型万能工具磨床

18.MQ6025型万能工具磨床

19.M5M型万能工具磨床

20.M7120型卧轴平面磨床

21.M7120A型卧轴平面磨床

22.M7120D型卧轴平面磨床

23.M7130、M7130H型卧轴平面磨床

24.M7150A型卧轴平面磨床

25.M7475 (3756) 型立轴圆台平面磨床

26.M7475A型立轴圆台平面磨床

27.M7475B型立轴圆台平面磨床

28.M8612、M8612K型花键磨床

29.M8612A型花键磨床

(五) 齿轮加工机床类

1.Y236型刨齿机

2.Y3608、YM3608型滚齿机

3.YB3112型滚齿机

4.Y3150型滚齿机

5.Y3150E型滚齿机

6.Y3180H型滚齿机

7.Y38 - 1型滚齿机

8.Y38型滚齿机

9.Y38A型滚齿机

10.Y310型滚齿机

11.YM5116型插齿机

12.Y5120A型插齿机

13.Y54 (Y514)、Y54A型插齿机

14.Y4232A型剃齿机

15.Y7131型磨齿机

16.Y7150型磨齿机

17.Y7520、Y7520W、Y7520K 型螺纹磨床

(通用互换件)

(六) 铣床类

1.57 - 3B型万能铣床

2.X5025A型万能铣床

3.XA6132型万能铣床

4.X6134型万能铣床

5.X50A型立式铣床

6.X60、X60W型卧式铣床

7.X51、X61、X61W型卧式铣床

8.X62、X62W、X51K、X63、X63W、

X53K型卧式铣床

9.X53T、X63WT、X63T型卧式铣床

10.X8120型万能工具铣床

11.X8126型万能工具铣床

（七）刨床类

- 1.B115型单臂刨床
- 2.B1010A、B1012A、B1016A型单臂刨床
（通用互换件）
- 3.B2010A、B2012A、B2016A、B2020Q型
龙门刨床（通用互换件）
- 4.B210型龙门刨床
- 5.B215型龙门刨床
- 6.B220型龙门刨床
- 7.B650型牛头刨床
- 8.B665型牛头刨床
- 9.B6050型牛头刨床
- 10.B6050H型牛头刨床
- 11.BH6070型牛头刨床
- 12.B690、B670型液压牛头刨床
- 13.B516（7417）型插床
- 14.B5032、B5020型插床（通用互换件）
- 15.B5050型插床

（八）锯床类

- 1.G72型弓型锯床
- 2.G7022型弓型锯床
- 3.G607型半自动圆锯床

（九）拉床类

- 1.L6120型拉床

（十）电火花加工机床类

- 1.D6140A - 1、D6140A - 2型电火花成型
机床

精彩短评

1、还行，就是有一些新式的机型跟不上，需要改进

《机床备件手册》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com