

# 《钣金工识图》

## 图书基本信息

书名：《钣金工识图》

13位ISBN编号：9787122001429

10位ISBN编号：7122001423

出版时间：2007-5

出版社：7-122

作者：金清肃

页数：144

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu111.com](http://www.tushu111.com)

# 《钣金工识图》

## 内容概要

本书详细讲述了钣金工识图应知应会的基础知识，图文并茂，语言通俗易懂，内容结合实际，并注重科学性、先进性和实用性，主要内容包括：钣金工技术图概述、钣金工放样基础、作展开图的方法、常见结构件的展开、型钢结构件的识图和放样、钣金工识图和放样实例。本书比较系统地介绍了钣金工识图和放样的知识，突出了钣金工识图的特点，并紧密结合实际例子，使读者能在较短时间内掌握钣金工识图的知识，提高在生产中解决实际问题的能力。

本书适合各等级钣金工和有关技术人员在生产、管理中作为参考书使用，也可作为有关技工学校和大、中专学校的培训教材或教学参考书。

# 《钣金工识图》

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu111.com](http://www.tushu111.com)