

《简明焊工手册》

图书基本信息

《简明焊工手册》

内容概要

本书共分五章。第一章叙述焊工基础知识。后四章分别叙述手工电弧焊、埋弧自动焊、气体保护电弧焊、气焊及气割。各种焊接方法中都有应用实例，供读者在生产实践中遇到难焊材料和结构时参考选用。最后为附录，列出焊缝符号表示法、焊接焊缝坡口的形式和尺寸。本书此次修订，对部分应用实例作适当增删，书中涉及国家标准的内容一律按新国际作修订。

书籍目录

第一章 焊工基础知识

第二章 手工电弧焊

第三章 埋弧自动焊

第四章 气体保护电弧焊

第五章 气焊及气割

附录1 焊缝符号表示法 (GB324-88)

附录2 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸 (GB985-88)

附录3 埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸

《简明焊工手册》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com