

《漳泽水库志》

图书基本信息

书名：《漳泽水库志》

13位ISBN编号：9787508400792

10位ISBN编号：7508400798

出版时间：1999-09

出版社：中国水利水电出版社

页数：558

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

书籍目录

- 目录
- 序一
- 序二
- 序三
- 序四
- 凡例
- 概述
- 第一章 自然条件
 - 第一节 河流水系
 - 第二节 地形地质
 - 第三节 气象水文
 - 第四节 自然灾害
 - 第五节 上游水库
- 第二章 水库工程勘测设计
 - 第一节 勘测规划
 - 第二节 工程设计
 - 第三节 工程改建设计
- 第三章 水库工程初建与改建施工
 - 第一节 水库初建时组织机构
 - 第二节 领导与民众
 - 第三节 宣传与竞赛
 - 第四节 技术革新
 - 第五节 物资器材供应
 - 第六节 工地生活与卫生
 - 第七节 施工技术规定
 - 第八节 水库改建时组织机构
 - 第九节 改建工程施工招标
 - 第十节 改建工程财务管理办法
- 第四章 库区移民
 - 第一节 1959年库区淹没调查与移民方案
 - 第二节 库区淹没村庄高程测量
 - 第三节 1960年初库区淹没调查
 - 第四节 1960年7月库区淹没资料
 - 第五节 1963年库区淹没情况调查
 - 第六节 库区移民安置
 - 第七节 交漳村移民
- 第五章 拦河坝工程
 - 第一节 自然条件与基本资料
 - 第二节 坝型选择与设计
 - 第三节 拦河坝初建施工
 - 第四节 拦河坝改建设计
 - 第五节 拦河坝改建施工
 - 第六节 拦河坝安全鉴定
- 第六章 溢洪道工程
 - 第一节 建库初期溢洪道
 - 第二节 溢洪道第一次改建
 - 第三节 溢洪道第二次改建

- 第四节 溢洪道第三次改建设计
- 第五节 溢洪道第三次改建施工
- 第七章 泄水洞工程
 - 第一节 工业取水建筑物
 - 第二节 泄水洞第一次改建一期工程
 - 第三节 进水塔孔口爆破设计
 - 第四节 进水塔孔口爆破方案实施
 - 第五节 廊道木闸门的设置与爆破
 - 第六节 进水塔孔口爆破技术
 - 第七节 泄水廊道改建后的运用
 - 第八节 泄水洞第一次改建二期工程
 - 第九节 泄水洞第二次改建设计
 - 第十节 泄水洞第二次改建招标施工
- 第八章 灌区工程
 - 第一节 灌区
 - 第二节 台上泵站
 - 第三节 壁头泵站
 - 第四节 台上和壁头泵站改建方案
 - 第五节 南岗泵站
 - 第六节 史回泵站
 - 第七节 寨上泵站
 - 第八节 青春泵站
 - 第九节 老顶山泵站
 - 第十节 七一灌区
- 第九章 水库与灌区工程管理
 - 第一节 组织机构
 - 第二节 制度与规范
 - 第三节 库区测淤
 - 第四节 工程观测
 - 第五节 维修养护
 - 第六节 控制运用
 - 第七节 自动化工程
 - 第八节 安全保卫
 - 第九节 水费价格
 - 第十节 经营效益
 - 第十一节 历年获奖
- 第十章 工业与城市供水
 - 第一节 范围与效能
 - 第二节 长治钢铁厂用水
 - 第三节 长治发电厂用水
 - 第四节 长北火车站用水
 - 第五节 太行锯条厂用水
 - 第六节 长治市合成化学厂用水
 - 第七节 长治市合成化学分厂用水
 - 第八节 潞城市化肥厂用水
 - 第九节 山西化肥厂用水
 - 第十节 漳泽发电厂用水
 - 第十一节 漳泽发电厂扩建处用水
 - 第十二节 铁三局水泥厂用水

第十三节 长治市煤气公司用水

第十四节 长治市自来水厂用水

第十五节 山西铝厂长治电解铝分厂用水

第十一章 水环境

第一节 水监测布设

第二节 水质变化

第三节 水污染源

第四节 水污染防治

第五节 水环境研究

第十二章 洪水与抢险

第一节 1962年与1971年的汛情

第二节 消力池管涌的发生与抢护

第三节 坝体沉陷与裂缝的产生及处理

第十三章 多种经营

第一节 水产养殖

第二节 资源开发

第三节 三产发展

第四节 旅游建设

第十四章 水文化

第一节 传说

第二节 谚语

第三节 风俗

第四节 古代咏漳水诗歌

第五节 施工花絮

第六节 工地诗抄

第七节 贺电贺信

第八节 名胜古迹

第九节 名特产品

第十五章 人物

第一节 传记

第二节 名录

参考资料

附录

附录一 魏庶民在漳泽水库开工典礼上的报告（摘要）

附录二 刘耀文在漳泽水库开工典礼上发布的动员令（摘要）

附录三 王一浩在漳泽水库拦河大坝竣工大会上的祝词（摘要）

附录四 刘耀文在漳泽水库拦河大坝竣工大会上的总结报告（摘要）

附录五 漳泽水库工程1961年过关问题检查报告

水利电力部 山西省水利厅水利工程检查组

（1961年6月12日）

附录六 漳泽水库工程1962年过关问题检查报告

水利电力部水库度汛工作组（1962年5月7日）

附录七 漳泽水库1963年度汛工作报告

水利电力部 山西省水利厅漳泽水库度汛工作组

（1963年5月15日）

附录八 水库工程“三查三定”总结（摘要）

漳泽水库管理局（1983年）

附录九 关于漳泽水库改建工程质检工作的报告（摘要）

《漳泽水库志》

漳泽水库改建工程指挥部（1990年3月26日）

附录十 漳泽水库土坝变形原因分析（摘要）

水利水电科学研究院（1991年4月）

附录十一 关于漳泽水库抢险情况的报告

漳泽水库管理局（1990年8月26日）

附录十二 漳泽水库0+710~0+860坝段存在问题及处理措施报告（摘要）

晋城市水利勘测设计室（1991年7月12日）

附录十三 山西省漳泽水库改建工程竣工验收鉴定书

附录十四 《漳泽水库志》评审会会议纪要

大事记

编后记

《漳泽水库志》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com